



## Sensore ottico-termico di fumo A30XHAS

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Tensione	<b>24V ~ 35V sin polaridad</b>
Consumo in standby	<b>1mA</b>
Consumo attivato	<b>5mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP40</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	<b>Sensore di fumo ottico</b>
------	-------------------------------

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatore di attivazione	<b>Doppio led rosso</b>
Uscita indicatore remoto	<b>Sì</b>
Attivazione della temperatura	<b>60°</b>

### CERTIFICAZIONE

Normativa	<b>EN54-7</b>
-----------	---------------

