



## X-SENSE

### Sensor óptico de fumo

XS01

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>Bateria</b>
Bateria incorporada	<b>Sim</b>
Modelo de baterias	<b>Bateria de lítio não substituível</b>
Consumo Alarme	<b>60mA</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	<b>Sem fios</b>
Tipo	<b>Sensor óptico de humos</b>
Tipo de detecção	<b>Óptico</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>78 x 78 x 48 mm</b>
Peso líquido	<b>90 g</b>
Peso com embalagem	<b>130 g</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>Fotoeléctrico</b>
----------------	----------------------

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>4.4 °C ~ 37.8 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>85%</b>

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Volume sirene	<b>85dB a 3 metros</b>
Vida útil	<b>10 anos</b>

#### DETECÇÃO (INCÊNDIO)

Área de protecção	<b>20 ~ 40 m2</b>
-------------------	-------------------

